

# 펌웨어 릴리즈 노트

**SAMSUNG**

모델명 : SL-M2070F, 2070FW, 2073FW, 2074F, 2074FW  
M2077F, M2077FW, 2078F, 2078FW, 2079F, 2079FW

날짜:

2016년 4월 28일

버전	유형	변경내용
<b>V3.xx.01.16</b> (2014-4-21)	문제점 수정	Limited ABS 기능 추가(인쇄품질 개선)
<b>V3.xx.01.17</b> (2014-7-30)	문제점 수정	구글 클라우드 프린터 관련 수정
	문제점 수정	CIS 모터 소음 개선
	기능 추가	스마트 팩스 진단 기능 적용
<b>V3.xx.01.20</b> (2014-10-15)	문제점 수정	iOS8 환경에서 AirPrint 로 JPEG 파일 인쇄시 재부팅되는 문제 수정
<b>V3.xx.01.22</b> (2015-1-16)	기능 추가	구글 클라우드 프린터 2.0 기능 적용
<b>V3.xx.01.24</b> (2015-12-21)	기능 추가	신규 폰트 적용(PCL5, PCL6)
<b>V3.xx.01.25</b> (2016-4-27)	기능 추가	삼성 클라우드 프린트 기능 적용
	문제점 수정	VoIP 라인의 팩스 송신 개선
		절전모드 후 무선 네트워크 연결 끊기는 문제 수정
		반복적으로 재부팅되는 문제 수정

## ※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

## 펌웨어 업데이트 방법

바탕화면에 설치된 '프린터 진단' 아이콘을 실행하여 프린터 진단 실행하면  
간편히 펌웨어 업데이트하실 수 있습니다.

프린터 진단 프로그램이 설치되어 있지 않으면, 아래 주소에서 '프린터 진단' 을 실행하  
<http://www.samsungsetup.com/TS/Client/SPD/KR/Pop.html>

||요.